


**Maintenance des permutateurs RVH 213**

RVH 213

La société Thomy dispose d'un service de maintenance des permutateur RVH 213i comprenant la re-fabrication de la partie électronique ainsi que l'intégration de celle-ci dans le boîtier d'origine. Le RVH 213 est l'appareil d'automatisme effectuant la permutation des interrupteurs des cellules double dérivation HTA VM6, V500, V70, PV de la société Merlin Gerin.

Le service nécessite la récupération des permutateurs défectueux dans nos locaux.

- ⚡ Nous supprimons l'interrupteur de selection des temps de permutations afin de le fixer à 5 Seconde.
- ⚡ Notre service propose l'ajout d'une LED indiquant l'état «en cours» de la permutation de la cellule HTA.
- ⚡ L'embrochage reste strictement identique à l'original.
- ⚡ Suite à un blocage du permutateur dû aux essais de permutations, celui-ci se réinitialise automatiquement lorsque les conditions de permutations sont à nouveau réunis.



Photo non contractuelle